

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU W SŁAWNIE ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2013 ROKU

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Sławnie w pierwszym półroczu 2013r. pracowała w składzie:

1. Tomasz BOBIN – Przewodniczący
2. Stanisław CHABOWSKI – Zastępca Przewodniczącego
3. Elżbieta ŻYLIŃSKA – Sekretarz
4. Tadeusz BIERNIUKIEWICZ – Członek

W trakcie 6 miesięcy 2013. r. Komisja odbyła łącznie 3 posiedzenia. Komisja działała zgodnie z Planem Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie na rok 2013 przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Sławnie.

Zgodnie z Planem Komisja dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012r. i wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu w Sławnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sławnie z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok, który to wniosek Rada rozpatrzyła pozytywnie.

Na podstawie Planu Kontroli Komisja przeprowadziła w pierwszym półroczu 2013 roku jedną kontrolę problemową. Zespół kontrolny w składzie: S.Chabowski i T. Bobin przeprowadził kontrolę w dniach 14, 15 i 19 czerwca 2013 roku nt stanu utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Sławieńskiego. Zakres kontroli obejmował:

- losowo wybrane drogi z wizją lokalną

**14 czerwca 2013r:** 0541Z Postomino – Sławno, 0538Z Królewo — Wrzeźnica, 0542Z Tyrń-Sycewice, 0530Z Naćmierz-Bylica.

**15 czerwca 2013r:** 0511Z Rusko – Malechowo, 0510Z Jeżyce - Słowino – Boleszewo, 0526Z Drozdowo - Barzowice – Rusinowo, 0500Z Kopań – Cisowo.

**19 czerwca 2013r.** z udziałem naczelnik Pani Eweliny Sokołowskiej.: 0520Z Karwice - Smardzewo – Ostrowiec, 0521Z Bobrowice - Smardzewo – Lejkowo, 0518Z Malechowo – Żegocino, 0522Z Żegocino – Ostrowiec.

Zespół Kontrolny stwierdził, że stan dróg powiatowych jest dostateczny, a zarazem adekwatny do możliwości finansowych.

#### Zespół kontrolny przedstawił następujące uwagi i wnioski:

1. Zróżnicowana jakość wykonanych napraw cząstkowych. Przykładowo odcinek Barzowice -Rusinowo wykonano bardzo solidnie z widocznym efektem, a dla kontrastu odcinek Przystawy - Malechowo praktycznie nie widać żadnych efektów. W wielu lokalizacjach remonty cząstkowe przeprowadzone w miesiącu marcu w czerwcu są już mało widoczne.
2. Inwentaryzacji wymaga oznakowanie pionowe. Jest wiele pojedynczych znaków o bardzo złym stanie technicznym. Znaki są „przekręcane" przez użytkowników dróg, jak np. przed przejazdem kolejowym w Boleszewie czy też na odcinku Gorzyca - Malechowo.
3. Słaby stan w wielu lokalizacjach poboczy dróg, które stanowią, naturalny trakt jezdny przy tzw. mijankach, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Jeżyce - Przystawy.

4. W miarę możliwości należy prześwietlić roślinność przy drodze, w celu poprawy widoczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, np. łuk drogi przy wjeździe do Boleszewa od strony Słowina.

5. Droga Powiatowa 0510Z na odcinku Jeżyce - Słowino zdaniem Zespołu Kontrolnego nie posiada żadnych znamion drogi powiatowej (ok. 8 km). Zespół wnioskuję o utrzymanie części drogi ( w miarę posiadanych możliwości) na odcinku Jeżyce - Nowy Kraków, natomiast odcinek Nowy Kraków - Słowino proponuję wyłączyć z ruchu i podjąć ewentualne rozmowy z Nadleśnictwem Sławno, w celu przekazania tego odcinka w użytkowanie Lasom, jako głównemu użytkownikowi, używającemu ciężkiego sprzętu do prowadzonych prac leśnych.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli zostały przekazane do wiadomości Przewodniczącemu Rady Powiatu w Sławnie oraz Zarządowi Powiatu.

Szczegółowa dokumentacja z przeprowadzonej kontroli znajduje się do wglądu w Biurze Rady Powiatu.

Ponadto Komisja rozpatrywała sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Rewizyjnej  
Tomasz Bobin